

慧盛材料股份有限公司  
台灣 10483 台北市  
中山區松江路 223 號 15 樓  
www.merckgroup.com/electronics  
緊急聯絡電話: 00801-49-1821 (+886) 2-7741-4207 [CCN812668]

原產地: 南韓

## ACT® 940 Remover/Resist Stripper

### ACT®940 光刻膠去除劑

#### 警示語: 危險

危害警告訊息: 可能腐蝕金屬。吞食或皮膚接觸有害。造成嚴重皮膚灼傷和眼睛損傷。可能造成皮膚過敏。吸入可能有害。可能造成呼吸道刺激。懷疑造成遺傳性缺陷。可能致癌。懷疑對生育能力或對胎兒造成傷害。長期或重複暴露可能對器官造成傷害。對水生生物有毒。對水生生物有害並具有長期持續影響。

#### 危害防範措施:

預防措施: 使用前取得特別說明。穿戴防護手套/防護衣/眼睛防護具/臉部防護具。

事故應變: 如皮膚(或頭髮)沾染: 立即移開或脫除所有沾染的衣物。用水沖洗/淋洗皮膚。如進入眼睛: 用水小心清洗數分鐘。如戴隱形眼鏡且可方便地取出, 取出隱形眼鏡。繼續清洗。立即呼救毒物諮詢中心或求醫。

儲存: 存放在通風良好的地方。保持容器密閉。

廢棄處置: 內容物及其容器須在合格廢棄物處理場處置。

危害成分: Ethanolamine 乙醇胺 (141-43-5) / MONOISOPROPANOLAMINE 單異丙醇胺 (78-96-6) / Hydroxylamine 羟胺 (7803-49-8) / Diethyleneglycolamine 二甘醇胺 (929-06-6) / 1,2-Benzenediol 1,2-鄰苯二酚 (120-80-9)

更詳細的資料請參考安全資料表。

批號:	GLMBATCH	DOT(49CFR): UN2735 // Amines, liquid, corrosive, n.o.s. (MONOISOPROPANOLAMINE, Ethanolamine)
		IMO/IMDG: UN2735 // AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (MONOISOPROPANOLAMINE, Ethanolamine)
物料編號:	2309213	IATA: UN2735 // Amines, liquid, corrosive, n.o.s. (MONOISOPROPANOLAMINE / Ethanolamine)

SDS 編號: 70MDGM661178

此日期前使用最佳 JUL 2025

儲存溫度: < 40 °C



# UN2735

\*+VSUM230921300\*

\*+GLMBATCH03\*

淨重:

220.0 公斤 (485.0 磅)

系列號: 1